

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w II kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-1(2)/10.

Kontrolą na terenie województwa pomorskiego objęto 2 podmioty, prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego tj.:

- **P.H. TMX Mariusz Trybański, ul. Mickiewicza 31A/5, 82-200 Malbork z siedzibą w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 2a**
- **P.U.H. „ROMAN” Roman Brewiński, ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk**


Ogółem kontroli poddano 15 partii sprzętu elektrycznego w tym:

- 3 partie pralek,
- 2 partie zmywarek,
- 8 partii przedłużaczy,
- 1 partię listew zasilających,
- 1 partię wirówek do bielizny.

z czego zakwestionowano 1 partię listew zasilających



Objęte kontrolą wyroby zostały wprowadzone do obrotu przez:

- producentów – 13 partii (86,6%)
- upoważnionych przedstawicieli -1 partia (6,7%)
- importerów – 1 partia (6,7%)



Na dzień

sporządzenia informacji czynności kontrolne zakończono wobec wszystkich objętych kontrolą wyrobów.

  **Kontrola spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego /Dz. U. Nr 155, poz. 1089/.**

W wyniku podjętych czynności kontrolnych tj.:

- sprawdzenia prawidłowości oznakowania znakiem CE,

- sprawdzenia, czy na sprzęcie elektrycznym zamieszczono podstawowe informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie oraz nazwę producenta lub znak towarowy zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia.
- sprawdzenia, czy na sprzęt elektryczny została wystawiona deklaracja zgodności

na objęte kontrolą 15 partii zakwestionowano 1 partię.

I tak ustalono:

1) **prawidłowość oznakowania znakiem CE**

Na wszystkich objętych kontrolą partiach sprzętu elektrycznego umieszczono widoczne i czytelne oznakowanie znakiem CE, co odpowiadało postanowieniom § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki cyt. pow.

2) **sprawdzenie czy na sprzęcie elektrycznym zamieszczono podstawowe informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie oraz nazwę producenta lub znak towarowy zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia**

W ww. zakresie zakwestionowano 1 partię badanego sprzętu elektrycznego tj.:

- a) 1 partię **listew zasilających Power Cube model SPF3-B-6** oznakowanej znakiem towarowym „**GEMBIRD**” wprowadzonej do obrotu przez producenta „**GEMBIRD EUROPE**” Wittevrouwen 56, 1358CD, Almeje Haven, Rhr Netherlands z uwagi na niespełnienie wymagań zasadniczych określonych w **§ 5 ust. 1** wyż. cyt. rozporządzenia w związku z pkt. 1.7.12 normy zharmonizowanej PN-EN 60950-1:2007 „*Urządzenia techniki informatycznej Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania podstawowe*”, tj.: brakiem zamieszczenia na sprzęcie informacji i ostrzeżeń w polskiej wersji językowej. */Ww. informacje-ostrzeżenia podane były na sprzęcie w j. angielskim./*

W związku z powyższym do pierwszego dystrybutora na terenie Polski ww. listwy zasilającej, tj. „Multioffice” Sp. z o.o., ul. Zawila 65D, 30-390 Kraków skierowano wniosek o podjęcie, w porozumieniu z producentem, działań naprawczych polegających na usunięciu stwierdzonej niezgodności w stosunku do wszystkich ww. listew zasilających wprowadzonych na rynek polski.

Dystrybutor w porozumieniu z producentem podjął skuteczne działania naprawcze. Z uwagi, iż wprowadzającym do obrotu ww. listwy był podmiot zagraniczny, tj.: **GEMBIRD EUROPE** Wittevrouwen, 56, 1358CD, Almeje Haven, Thr Netherlands nie kierowano zawiadomienia do prokuratury i porzeczano na podjętych działaniach naprawczych.

3) **sprawdzenie, czy na sprzęt elektryczny została wystawiona deklaracja zgodności**

Czynności kontrolne mające na celu zobowiązanie podmiotów, odpowiedzialnych za wprowadzenie kontrolowanych wyrobów do obrotu, do przedłożenia deklaracji zgodności podjęto w odniesieniu do 2 partii sprzętu, tj.:

- **przedłużacze elektrycznych z uziemieniem, model DG-F04** wprowadzonego do obrotu przez importera „SŁAWEX” Import-Export Sławomir Potocki, ul. Markowska 6/157, 03-742 Warszawa,
- **listew zasilających Power Cube model SPF3-B-6** wprowadzonego do obrotu przez producenta „GEMBIRD EUROPE” Wittevrouten 56, 1358CD, Almeje Haven, Rhr Netherlands.

W odpowiedzi na skierowane żądania otrzymano 2 deklaracje zgodności wystawione przez producentów wyrobów, które spełniały wymagania określone w § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia

II. Sprawdzenie czy w obrocie znajdują się wyroby mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów wykryte w krajach Unii Europejskiej należących do systemu „RAPEX” i zamieszczone w programie kontroli UOKiK nr DNR-73-1(2)/10 z dnia 19.03.2010r.

W ofercie sprzedaży kontrolowanych placówek nie stwierdzono wyrobów ujętych w w/w powiadomieniu.

III. Działania WIIH w Gdańsku w związku z zatrzymaniem przez organy celne w okresie II kwartału 2010r. sprzętu elektrycznego.

W II kwartale 2010r. organy celne zgłosiły 3 wnioski o wydanie opinii w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2008r. *w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań /Dz. U. Nr 38 poz. 215/* dotyczących zatrzymania:

- *1 partii zasilaczy do maszynek do tatuażu importowanych przez „Tattoo-Line” Fryderyk Wawryk, ul. Strzelecka 3 /4, 69-100 Słubice,*
- *1 partii opraw oświetleniowych do użytku zewnętrznego NBT-91 importowanych przez P.P.H. „ELGIS”, Ponikwa 111, 26-930 Garbatka Letnisko,*
 - *1 partii lamp UV 36W importowanych przez “EXFASHION” S.C. Bogdaniec, ul. Sosnowa 6/1.*

Po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków wydano 2 opinie negatywne. Szczegółowe informacje w przekazanych do UOKiK opiniach:

- *KJ-073-UC-21/10 – Zasilacze do maszynek do tatuażu,*
- *KJ-073-UC-26/10 – Lampa UV 36W.*

PODSUMOWANIE

Ustalenia kontroli wskazują, że dla większości kontrolowanego sprzętu elektrycznego producenci, zwłaszcza tak znanych firm jak Whirlpool, Bosch Electrolux, Candy, EMOS, BRILUX S.A. stosują się do wymagań obowiązujących norm i rozporządzeń (dyrektyw), a nieprawidłowości w oznakowaniu sprzętu ww. firm zostały już praktycznie wyeliminowane.