

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych przeprowadzonych w II kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-301(3)/10.

Kontrolą na terenie województwa pomorskiego objęto **8** podmiotów gospodarczych, w tym:

➤ **5 hurtowni:**

- **„GARDENIA” Przedsiębiorstwo Handlowe Stanisław Greliak**, ul. Tczewska 12, 83-031 Łęgowo
- **„FLORA-CENTRUM” Barbara i Radosław Karmel Spółka Jawna**, ul. 30 Stycznia 41, 83-110 Tczew
- **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SONIA” Marek Jurek** ul. Kościuszki 4, 83-300 Kartuzy
- **Przedsiębiorstwo Handlowe „BIEDRONKA” Wiesława Klimas, Krzysztof Klimas, Tomasz Klimas Spółka Jawna**, ul. Sadowa 1, 80-745 Gdańsk z siedzibą: ul. Grunwaldzka 156/11, 80-258 Gdańsk
- **„FIMAL PSB” Spółka z o.o.**, ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk

➤ **1 sklep wielkopowierzchniowy:**


- **Hipermarket „REAL Sp. z o.o. i Spółka”, Spółka Komandytowa**, ul. Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica z siedzibą: Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

➤ **2 sklepy detaliczne:**

- **„INTER-POL” Marcin Hejmowski**, ul. Sobieskiego 73, 84-230 Rumia, z siedzibą: ul. Stefczyka 12, 84-200 Wejherowo
- **Centrum Ogrodnicze „MERCEDES” Hanna Pilarczyk**, ul. Żółkiewskiego 3, 77-300 Człuchów

W jednym z kontrolowanych podmiotów tj. w Przedsiębiorstwie Handlowym „BIEDRONKA” Wiesława Klimas, Krzysztof Klimas, Tomasz Klimas Spółka Jawna w Gdańsku w ofercie w sprzedaży nie stwierdzono żadnych maszyn ogrodniczych.

Ogółem kontroli poddano 22 partie maszyn wprowadzonych do obrotu przez:



Spośród 22 skontrolowanych partii maszyn

- 15 partii wprowadzono do obrotu przed 29.12.2009r.
- 7 partii wprowadzono do obrotu po 29.12.2009r.

Jako niezgodne z obowiązującymi wymaganiami zakwestionowano 7 partii wyrobów (31,8 %).

Na dzień sporządzenia informacji czynności kontrolne zakończono wobec wszystkich badanych partii.

I. Kontrola maszyn pod kątem zgodności z wymaganiami:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa /Dz. U. Nr 259, poz. 2170/.
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn /Dz. U. Nr 199, poz. 1228/.

1. Sprawdzenie umieszczenia na wyrobie oznakowania CE

Na wszystkich maszynach umieszczono oznakowanie CE, potwierdzające zgodność maszyn z zasadniczymi wymaganiami.

2. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia i dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności

W powyższym zakresie nieprawidłowości stwierdzono w 2 partiach maszyn ogrodniczych wprowadzonych do obrotu po 29.12.2009r., tj.:

- 1 szt. dmuchawy Oleo-Mac, model BV 270 wprowadzonej do obrotu przez producenta Emak S.p.A. Bagnolo in Piano (RE) ITALY

Ustalono:

- brak podania w deklaracji nazwiska i adresu osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, co jest niezgodnie z wymaganiami pkt 1 ppkt 1.3.2. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej.

- 2 szt. kosiarek spalinowych SATTON – KS 4640N wprowadzonych do obrotu przez importera SATTON Sp. z o.o., ul. Roosvelta 2A, 66-440 Skwierzyna

Ustalono:

- *brak dołączenia do maszyn deklaracji zgodności WE, co stanowi naruszenie postanowień §59 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.*

3. Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie:

a) oznakowania wynikające z postanowień:

- § 48 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 oraz § 49 ust. 1 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa */dla wyrobów wprowadzonych do obrotu przed 29.12.2009r./*
- § 56 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 oraz § 57 ust. 1 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn */dla wyrobów wprowadzonych do obrotu po 29.12.2009r./*

W powyższym zakresie zakwestionowano 4 partie maszyn, tj.:

- 2 partie kosiarek spalinowych, modele: DYM 1566 i DYM 1401 wprowadzonych do obrotu przed 29.12.2009r. przez importera „HORTMASZ” Sp. z o.o., ul. Strobów 2D, 96-100 Skierniewice,
- 1 partię kosiarek spalinowych SATTON – KS 4640N wprowadzonych do obrotu po 29.12.2009r. przez importera SATTON Sp. z o.o., ul. Roosvelta 2A, 66-440 Skwierzyna.

W odniesieniu do ww. wyrobów ustalono:

- *brak w oznaczeniu maszyn nazwy i adresu producenta, co stanowi naruszenie wymagań zasadniczych ujętych w § 56 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej,*
- 1 szt. elektrycznych nożyc do żywopłotu Wolf Garten HS 40E, wprowadzonych do obrotu przed 29.12.2009r. przez producenta WOLF-Garten, D-57517 Betzdorf.

Ustalono:

- *brak oznaczenia rokiem budowy maszyny, co nie odpowiada wymaganiom określonym w § 48 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, którego odpowiednikiem jest § 56 ust. 1 pkt 6 aktualnie obowiązującego ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.*

b) dołączania do maszyn instrukcji obsługi

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 4 partii maszyn ogrodniczych wprowadzonych do obrotu po 29.12.2009r. tj.:

- 2 szt. kosiarek spalinowych SATTON – KS 4640N wprowadzonych do obrotu przez importera SATTON Sp. z o.o., ul. Roosevelta 2A, 66-440 Skwierzyna.

Ustalono:

- *brak umieszczenia w instrukcjach nazwy i adresu producenta, co stanowi naruszenie wymagań zasadniczych ujętych w §56 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej*
- *brak umieszczenia w instrukcjach napisu „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”, co stanowi naruszenie wymagań zasadniczych ujętych w §58 ust. 3 ww. rozporządzenia,*
- *brak zamieszczenia w instrukcji deklaracji zgodności WE lub dokumentu przedstawiającego treść deklaracji /opisano w pkt I 2. niniejszej informacji/, co stanowi naruszenie postanowień §59 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,*
- 1 szt. glebogryzarki Ikra Mogatec, typ EM 1000 wprowadzonej do obrotu przez producenta Ikra GmbH- Schlesierstraße 36-D -64839 Münster/ Altheim,
- 1 szt. dmuchawy Oleo-Mac, model BV 270 wprowadzonej do obrotu przez producenta Emak S.p.A. Bagnolo in Piano (RE) ITALY,
- partii kosiarek spalinowych MTD, model BG-395 PO wprowadzonych do obrotu przez producenta MTD PRODUCTS AG, Industriestrasse 23, D-66129 Saarbrücken.

W odniesieniu do ww. 3 wyrobów ustalono:

- *brak umieszczenia w dołączonych do maszyn instrukcjach użytkownika zapisu „Instrukcja oryginalna”, co stanowi naruszenie wymagań zasadniczych ujętych w §58 ust. 2 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej.*

II. Działania Inspektoratu w związku z zatrzymaniem przez organy celne w okresie II kwartału 2010r. wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn /Dz. U. Nr 199, poz. 122/ implementującego Dyrektywę Unii Europejskiej 2006/42/WE


W II kwartale 2010r. organa celne w ww. zakresie nie zgłosiły żadnych wniosków.

PODSUMOWANIE

W związku z ustaleniami kontroli na dzień sporządzenia informacji:

- do importerów oraz pierwszych dystrybutorów 7 partii wyrobów niezgodnych z obowiązującymi wymaganiami skierowano wystąpienia z informacjami o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W odpowiedzi 6 podmiotów przekazało udokumentowane informacje o zakresie podjętych działań naprawczych. W 1 przypadku */elektrycznych nożyc do żywopłotu Wolf Garten/* do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi,
- prowadzone są czynności mające na celu skierowanie zawiadomień do prokuratur rejonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 45 ustawy o systemie oceny zgodności.

Ustalenia kontroli wskazują, że ok. 1/3 wprowadzanych do obrotu maszyn ogrodniczych (31,8 % badanych partii) nie spełnia wymagań zasadniczych rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. *w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn*. W porównaniu do ustaleń kontroli tego typu maszyn przeprowadzonych w okresie II kwartału 2009r. wskaźnik wadliwości nieznacznie zwiększył się.



Niezgodności dotyczą niepełnego oznakowania maszyn oraz braku zamieszczenia podstawowych informacji w instrukcjach użytkownika dołączonych do maszyn wprowadzonych do obrotu po 29 grudnia 2009r.

Ma to głównie związek z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. *w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn* i niedostosowaniem wprowadzanych do obrotu maszyn do nowych uregulowań.